

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.2 for Mac Release Notes

目次

[ソフトウェアの動作環境](#)

[主なアップデートの内容](#)

[過去のアップデートの内容](#)

ソフトウェアの動作環境

NOTE

お使いの OS によっては、下記の仕様以上の条件を満たす必要があります。

OS	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x/Mac OS X 10.7.x
CPU	Intel プロセッサ (Intel Core Duo 以上を推奨)
メモリー	1GB 以上
インターフェース	USB 端子を搭載していること
ハードディスク	50MB 以上の空き容量、高速なハードディスク

主なアップデートの内容

V1.5.1 → V1.5.2

- Mac OS X 10.7 に対応しました。
- オーディオ入出力のパフォーマンスを向上しました。
- Mac OS X 10.6.8 以降 (Thunderbolt 搭載の Mac は 10.6.7 以降) で、DAW などのアプリケーションの 2 回目以降の起動時に、最初のデータの送信および受信が正しくできず、アプリケーションが正常に動作しないことがある問題を修正しました。

V1.5.0 → V1.5.1

- Steinberg UR824 に対応しました。
- 軽微な不具合を修正しました。

NOTE

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.1 は、Steinberg UR824 に同梱の TOOLS for UR824 CD-ROM (盤面に「YD307A0」と記載されているもの) に収録されているバージョンです。

V1.3.0 → V1.5.0

- Steinberg UR28M に対応しました。
- 軽微な不具合を修正しました。

NOTE

Yamaha Steinberg USB Driver V1.5.0 は、Steinberg UR28M に同梱の TOOLS for UR28M CD-ROM(盤面に「YD304A0」と記載されているもの)に収録されているバージョンです。

過去のアップデートの内容

V1.2.0 → V1.3.0

- Yamaha MOX6/8 に対応しました。
- Intel Core i シリーズプロセッサを搭載し、Mac OS X 10.6.5 以降を使用している Mac で Yamaha Steinberg USB Driver 対応機器を使うと、特定の条件で再生時にノイズが発生することがある問題を修正しました。

V1.1.1 → V1.2.0

- Mac OS X 10.6 の 64 ビットカーネルに対応しました。
- 動作環境を変更しました。以下の環境が必要です。
 - ・ Mac OS X 10.5.8 または 10.6.x
 - ・ Intel プロセッサを搭載した Mac詳細は、[「ソフトウェアの動作環境」](#)をご参照ください。
- Intel Core i シリーズプロセッサを搭載し、Mac OS X 10.6.5 以降を使用している Mac で Yamaha Steinberg USB Driver 対応機器を使うと、再生時にノイズが発生することがある問題を修正しました。

V1.1.0 → V1.1.1

- Intel Core i シリーズプロセッサを搭載した Mac での Yamaha Steinberg USB Driver のパフォーマンスを改善しました。
- 以下の問題に対処しました。
 - ・ Intel Core i シリーズプロセッサを搭載した Mac で Yamaha Steinberg USB Driver 対応機器を使用したときに、録音したオーディオデータの一部が一瞬無音になる場合がある
 - ・ Intel Core i シリーズプロセッサを搭載した Mac で Yamaha Steinberg USB Driver 対応機器を使用したときに、まれに再生開始時にノイズが発生する場合がある

V1.0.1 → V1.1.0

- Steinberg CI1 および Steinberg CI2+に対応しました。

V1.0.0 → V1.0.1

- Yamaha Steinberg USB Driver が Mac OS X 10.6 に対応しました。

本文に掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

(C) 2010-2011 Yamaha Corporation All Rights Reserved.